





Scala 1:5000

LEGENDA

- Unità A:** terreni eluvio colluviali e terreni rimaneggiati di riporto
- Unità B:** sabbie e ghiaie a debole cementazione
- Unità C:** conglomerati ben cementati
- Unità D:** calcari marnosi (substrato lapideo prequaternario)

- Nicchia di frana
- Sondaggi Ottobre '80
- Prove penetrometriche dinamiche Ottobre '80
- Sondaggi Novembre '93
- Prove penetrometriche dinamiche Novembre '93
- Sondaggi Aprile '04
- Sondaggi Gennaio '10
- Traccia stendimenti sismica a rifrazione
- Traccia sezioni geologico tecniche

RISTORANTE TOSCANO

Via Cappelleria, 1 - 23899 Robbiate (LC)



VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI STABILITA' DEL VERSANTE FINALIZZATA ALLA MODIFICA DELLA CLASSE DI FATTIBILITA'

PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI

SoilData

SERVIZIO S.R.L.
INGEGNERIA TECNICA E AMBIENTALE
INGEGNERIA E AMBIENTALE
CONSULENZA E PROGETTAZIONE
DIREZIONE E INDIRIZZO TECNICO E AMBIENTALE

Via G. Mazzini, 24 - 23875 OSNAGO (LC)
TEL. 030/230201 - 030/230201 FAX 030/230201
C.F. 01575010965
E-MAIL: soildata@soildata.it

DATA:
FEBBRAIO
2010

N. DIS.
Tavola T.1

SCALA:
1:200

REV.	DATA	FILE	DIS.	CONT.	APP.
3					
2					
1					
0	23/02/10				